



KAPU ELHÉLYEZÉSÉNEK  
HELYE AZ ÁTRIUMBAN



KIHÚZHATÓ TETŐ



PADDA ALAKÍTHATÓ  
KAPUSZÁRNYAK

CSIPESZEK RÖGZÍTÉSÉRE  
SZOLGALÓ SZÖGES DRÓT

